


Öryggismerkingar



Boðmerki



Varúðarmerki



Varúðarmerki



V17



V18



V19



V20



V21



V22



V23



V24



V25



V26



V27



V28



V29



V30



V31



V32



V33



V34



V35



V36



V37



V38



V39



V40



V41



V42



V43



V44



V45



V46



V47



V48



V49



V50



V51



V52



V53



V54



V55



V56



V57



V58



V59



V60



V61



V62



V63



V64



V65



V66



V67

Bannmerki




Brunaboðmerki



Brunamerki - slökkvibúnaður



Neyðarmerki



Vinnuvélaamerkingar



VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 VE8 VE9 VE10



VE11 VE12 VE13 VE14 VE15 VE16 VE17 VE18 VE19 VE20



VE21 VE22 VE23 VE24 VE25 VE25 VE27 VE28 VE29 VE30



VE31 VE32 VE33 VE34 VE35

Ýmis merki



Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10



Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20



Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28

Raforkufyrirtæki

Algengar stærðir á boðmerkjum:

7,5x10 cm
15x20 cm
30x40 cm
45x60 cm

Þéttakerfi

Samkvæmt gr. 8.3. í orðsendingu RER nr. 1/84. Sett á hentugan stað í rofastöð.

Áður en snert er:
Afhlaðið, jarðtengið
og
skammhleypið

BO-1

Fimm öryggisreglur

Áður en vinna hefst:

- Fullrjúfa
- Tryggja gegn innsetningu
- Sannreyna spennuleysi
- Jarðtengja og skammhleypa
- Hylja eða girða af nálæga spennuhafa hluti

BO-2

Afhleðslutími
lengri en
1 mínúta

BO-3



Hreyfið ekki
Umnið er við raforkuakerfið
Enginn nema undirritaður
má fjarlægja skiltið

B-1

Skiltið er til að hengja upp við rofa eða rofstað, einkum í háspennuvirkjum, meðan á vinnu stendur.



Hreyfið ekki
rofann

B-2

Skiltið er einkum ætlað á eða fyrir þétta, afriðla og tækjahluta, sem eru spennuhafar.




Snertið ekki
Umgerð tækisins
er spennuhafa

B-3


Skiltið er til að hengja upp við rofa eða rofstað, einkum í lágspennuvirkjum, meðan á vinnu stendur.

Viðvörðunarkerki

Almenn varúðarkerki, t.d. á staura, möstur, grindur, skilrúm, klæðningar og skápa. Ætlað til að vara við dulinni hættu af rafmagni.



V-1



V-2

Viðvörðunarkerki

Viðvörðunarkerki fyrir rafgeymarými. Yfirleitt sett á hurð eða við inngang geymarýmis.



V-3



V-4

Undirmerki

Merkið er ætlað fyrir kerfi með málm spennu, sem er 1kw eða hærra. Sett fyrir neðan viðvörðunarkerki V-1.



Háspenna
lífshætta



Háspenna
lífshætta

V-5

Undirmerki

Setja má skiltið fyrir neðan viðvörðunarkerki V-3 eða sett saman á plötu eins og viðvörðunarkerki V-6.



Rafgeymar



Rafgeymar

V-6

Undirmerki

Sett á rafgirðingar meðfram akvegum og gönguslóðum, þannig að sjáist frá einu skilti til annars. Texti á báðum hliðum skiltisins. Hægt er að setja saman á plötu eins og viðvörðunarkerki V-7.



VIÐVÖRUN
Rafgirðing



VIÐVÖRUN
Rafgirðing

V-7

Undirmerki

Setja má merkin fyrir neðan viðvörðunarkerki V-1. Hægt er að setja saman á plötu eins og viðvörðunarkerki V-8 og V-9.



Neonljósavirki



Bakspenna



Neon-
ljósavirki

V-8



Bakspenna

V-9

Merkingar á vinnusvæðum MV1 - MV4 (álskilti 2mm, oftast stór eða um 900 x 1250 mm). Kosturinn við þessi skilti er að þau upplýsa gesti og aðra sem um svæðið fara um þær viðvaranir og búnað sem þarf að aðgæta á vinnusvæðinu. Einnig er hægt að koma fyrir á þeim upplýsingum um fyrirtækið. Hægt er að velja neðri lit skiltanna en efsti borðinn verður að vera í boð- bann- eða aðvörunarlitunum (blár, rauður eða gulur).

Be careful 
CONSTRUCTION AREA
 Sýnið aðgát
VINNUSVÆÐI

Óviðkomandi aðgangur bannaður
 AUTHORIZED personnel only

Varist opin eld
 Keep fire away

Notið hjálm
 Hard hats required

Notið öryggisskó
 Safety boots required

VARÚÐ Krani við vinnu
 Crane overhead

VARÚÐ Vinnuvélar
 Caution traffic area

Wear personal protective equipment!
 Notið viðeigandi persónuhlífar!

 Keflavik Contractors Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV1

 **AUTHORIZED personnel only**
 Keflavik Contractors • Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV7

 **Óviðkomandi bannaður aðgangur**
 Keflavik Contractors • Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV8

 **AUTHORIZED personnel only**
 Óviðkomandi aðgangur bannaður

CONSTRUCTION AREA VINNUSVÆÐI

Óviðkomandi aðgangur bannaður
 AUTHORIZED personnel only

Varist opin eld
 Keep fire away

Notið hjálm
 Hard hats required

Notið öryggisskó
 Safety boots required

VARÚÐ Krani við vinnu
 Crane overhead

VARÚÐ Vinnuvélar
 Caution traffic area

Wear personal protective equipment!
 Notið viðeigandi persónuhlífar!

 Keflavik Contractors • Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV4

 **VINNUSVÆÐI**
 Keflavik Contractors • Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV5

 **CONSTRUCTION AREA VINNUSVÆÐI**
 Keflavik Contractors • Keflavíkurverktakar
 Tel/Sími 420-6400 • kv@kv.is • www.kv.is

MV6

 **Óviðkomandi bannaður aðgangur**

Vinnusvæði Einingaverksmiðjunnar

Óviðkomandi aðgangur bannaður
 Notið persónuhlífar
 Notið öryggisskó
 VARÚÐ Krani við vinnu
 VARÚÐ Vinnuvélar

Virðið öryggisreglur og notið viðeigandi persónuhlífar

 EINGAVERKSMIÐJAN

MV3

 **VINNUSVÆÐI** 

Vinsamlegast sýnið aðgát!
 Be Careful - Working area

#GARDLST

Lyfjaframleiðsla og rannsóknarstofur

Hér að neðan eru helstu tákn fyrir lyfjaframleiðendur, rannsóknarstofur og alla þá sem meðhöndla hættuleg efni. Hver sá sem sinnir öryggismálum fyrirtækis getur sett saman þau merki sem hann vantar með því að tilgreina tákn og gerð merkis.



Hægt er að fá all öryggismerki á flestum tungumálum. Íslenskan er alltaf fyrst, síðan önnur tungumál skáletruð til frekari aðgreiningar frá íslenskunni.



Merki á umbúðum hættulegra efna



SPRENGIFIM EFNI

Sprengiefni og efni sem geta sprungið við högg, upphitun eða önnur utanaðkomandi áhrif. Óstöðug, sprengifim efni, sjálfhvarfgjörn efni.

Dæmi: Púður, dýnamít, flugeldar, skotfæri og TNT.



ELDFIM EFNI

Eldfim, ikveikjanleg og brennanleg efni.

Dæmi: Bensín, grillgas og spritt.

Loftekveikjandi, sjálfikveikjandi, sjálfhitandi eða sjálfhvarfgjörn efni. Getur kviknað í þeim fyrir áhrif lofts an neista eða elds eða við upphitun. Dæmi: Linolia og fleiri lífrænar oliur (til viðarvarnar), lífræn peroxíð.

Efni og blöndur sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn.

Dæmi: Natrium, álkerjagjall og málmduft.



ELDNÆRANDI / OXANDI EFNI

Efni sem geta kveikt í brennanlegum efnum án þess að eldur eða neisti sé borinn að; þau eru eldmyndandi eða ikveikjandi. Geta líka magnað bruna og valdið sprengingum.

Dæmi: Plastherðir, peroxíð, ammoniumnitrat, klór, bleikiefni og súr.



LOFTEGUNDIR UNDIR ÞRÝSTINGI

Efnin eru lofttegundir við venjulegar aðstæður, þ.e. við eðlilegan loft þrýsting og herbergishita, en eru þjappaðar og undir þrýstingi (yfir 2 bör) í geymsluilátum (hylkjum eða kútum) og geta þá verið sem þétt, fljótandi, kælt eða uppleyst gas. Ílátin geta sprungið við hita eða hnask og kastast af miklu afli. Gasið getur leikið út og dreifst, brunnið eða sprungið, valdið eitrun, köfnun eða kalsárum eftir eiginleikum gassins.

Dæmi: Grillgas, drifgas í úðabrusum og köfnunarefni.



ÆTANDI EFNI

Ertandi eða æta húð og valda mjög alvarlegum augnskaða. Nauðsynlegt að verja augun sérstaklega vel við meðhöndlun ætandi efna og hafa augnskol eða vatn við hendina. Þau tæra einnig málma.

Dæmi: Vitissóði, brennisteinssýra, stíflueyðir, salernishreinsir og ammóníak.



BRÁÐ EITURHRIF

Mjög eitruð efni sem geta valdið miklum skaða eða verið banvæn við inntöku, innöndun eða eftir snertingu við húð.

Dæmi: Klór, blásýra, varnarefni, metanól og flúrsýra.



EFNI SEM VALDA ALVARLEGUM HEILSUSKAÐA

Efni sem geta valdið langvarandi heilsuskaða, hindrað frjósemi og skaðað fóstur/börn í móðurkviði, verið krabbameinsvaldandi, valdið ofnæmi, astma og öndunarörðugleikum og skaðað líffæri.

Dæmi: Terpentina, bensín, málningarþynnir, díoxín, epoxy og asbest.



HEILSUSKADLEG EFNI

Ertandi efni fyrir húð, augu og öndunarfæri og og haft eituruhrif á ákveðin líffæri. Geta einnig valdið svima og sljóleika.

Dæmi: Lakk, einangrunarfrauð, upplausnarefni, þvottaefni og frostlögur.



UMHVERFISSPILLANDI EFNI

Efni sem eru hættuleg umhverfinu og eitruð vatnalífi.

Dæmi: Varnarefni, eldsneyti úr jarðolíu, þungmálmsölt, lökk og sum lím.